

ANTI-SEIZE Compound

Pâte séparatrice haute température

Art. 00664-01

Description: Pâte séparatrice malléable à base de cuivre.

Domaine d'utilisation: – La pâte évite aux éléments de visserie soumis à un taux élevé d'humidité ou de salinité, à des produits chimiques, à une atmosphère agressive ou à des contraintes importantes de se bloquer par la corrosion.

Propriétés du produit

- bonne adhérence
- applicable à -10°C jusqu'à 1100°C
- contient beaucoup d'additifs solides métalliques

Avantages

- adhère bien aux éléments de machines et protège ainsi des impuretés, de l'humidité et des produits chimiques
- la pâte ne sèche pas et garde ses propriétés à haute température
- très bien appropriée pour les raccords de vis avec couples de rotation fortes

Données relatives au produit:

Nature du film:	pâteux
Épaisseur du film (après évaporation du solvant (en μm):	–
Temps de séchage à temp. ambiante:	–
hydrophobe:	–
Durée de protection en mois:	stockage à l'intér.: 24, sous toit: 18, à l'extérieur: 12
Modes d'application:	au pinceau
Élimination du film:	prod. nettoy. neutre, prod. nettoy. alcalin, dissolvant

Données physico-chimiques:


Point d'égouttement sans solvant:	–
Densité:	1.30 g/cm ³
Point d'éclair:	>200°C

Domaines d'utilisation (exemples d'application):

- conservation de longue durée: ●
 - éléments de visserie soumis à la chaleur: ●
 - protection contre l'usure: ●
- très bien approprié ○ bien approprié ● approprié

Aspects de sécurité et d'environnement:

Précautions:	légère menace pour les eaux
ADR/SDR:	pas de marchandise dangereuse
Code de déchet LMD/CE:	12 01 12



Conditionnements: boîte: 500 g tube: 85 g

Les spécifications susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

39.543 F (1114)